

# Baudokumentation Wind in Weeze - Baaler Bruch

Stand: 13.09.2017

Bemerkung: An der WEA 6 arbeitet gerade das Team an der Inbetriebsetzung. Die Rückbauarbeiten an den WEAs 8 und 9 sind bereits fortgeschritten. Die Kies- und Schotterhaufen - auch Miete genannt, wurden bereits zum Abtransport erstellt. Gleiches findet zurzeit auf dem Bauplatz der WEA 10 statt. Die südliche Avifaunafläche wurde abgesteckt.



WEA 6



WEA 6



WEA 7



WEA 7



an der WEA 7



WEA 8



WEA 8 Rückbaumaßnahmen





WEA 09



WEA 09 - Im Rahmen der Rückbaumaßnahmen wurden die Mieten/ Kies- und Schotterhaufen erstellt





WEA 10 Rückbaumaßnahmen





Südliche Avifaunafläche

